

# LAUDO TÉCNICO



**GALPÃO AV. AUGUSTO FRANCO,  
2848 BAIRRO PONTO NOVO  
ARACAJU / SE CEP 49097-670**

**MARÇO / 2023**

LAUDO TÉCNICO

## **Objetivo:**

Este laudo objetiva a inspeção nos sistemas de iluminação de emergência, alarme de incêndio, detecção automática de fumaça, chuveiros e sinalização de emergência, sistema de ventilação e iluminação com potencialidade de causar danos à saúde ou a sua integridade física, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação trabalhista vigente, tendo sido realizada inspeção nos locais de trabalho e considerados os dados constantes nos diversos documentos apresentados pela empresa. Deve manter-se atualizado anualmente ou nos casos de alteração do ambiente de trabalho ou da exposição de agentes nocivos ao trabalhador conforme as normas:

Instrução Técnica nº 03/2021

Terminologia de segurança contra incêndio e pânico

Instrução Técnica nº 04/2018

Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio.

Instrução Técnica nº 08/2022

Segurança estrutural contra incêndio

Instrução Técnica nº 17/2019

Brigada de Incêndio

Instrução Técnica nº 18/2021

Iluminação de Emergência

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

NR-23 - Proteção Contra Incêndios


NBR 11861

Anexo N IT 01/2021.

Obs.: Acompanhou a realização da perícia – Sr. *Joaquim Antônio Ferreira de Souza*. CPF 458.516.975-04

**Data da realização da perícia 20/03/2023**




Item	Local	Problemas Encontrados	Fotos	Sugestões
1	Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670	Ausência da casa de Bombas referente a proteção contra Incêndio.	 <p>DETALHE ISOMÉTRICO CASA DE BOMBAS</p>	Contratar empresa para realizar a instalação da casa de bombas conforme norma.

2

Galpão Av.  
Augusto Franco,  
2848  
Bairro Ponto  
Novo  
Aracaju / SE  
CEP 49097-670



Ausência de  
caixas de  
hidrantes na  
edificação



Realizar instalação das caixas de hidrantes da edificação e suas sinalizações com a especificação técnica para abrigos que pode ser construído em alvenaria, em materiais metálicos, em fibra ou vidro laminado, ou de outro material a critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados, desde que sinalizados de acordo com a IT 20 - Sinalização de emergência. • O abrigo das mangueiras pode ter portas confeccionadas em material transparente. • O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho. • O abrigo deve ter dimensões suficientes para acondicionar, com facilidade, as mangueiras e respectivos acessórios, permitindo rápido acesso e utilização de todo conteúdo, em caso de incêndio.



4	Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670	Ausência de mangueiras de incêndio, chaves e esguichos moveis.		Realizar compra e instalação das mangueiras, chaves e esguichos moveis, conforme projeto e Norma ABNT NBR 11861
---	--	---	--	---

5	<p>Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670</p>	<p>Ausência de Brigada de Incêndio</p>		<p>Contratar empresa credenciada ao CBMSE para realizar a brigada de Incêndio conforme NR-23.</p>
6	<p>Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670</p>	<p>Recolher as notas fiscais e relatório dos extintores para entregar ao CBMSE na obtenção do AVCB definitivo.</p>		<p>Realizar pagamento da taxa e entrega das notas fiscais juntamente com projeto de incêndio ao CBMSE.</p>






8	Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670	Ausência de placa de sinalização M1 na edificação	<p>DETALHE DA PLACA M1</p>  <p>Esta edificação está dotada dos seguintes Itens de Segurança contra incêndio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Acesso de viatura na edificação</li><li>Segurança estrutural contra incêndio</li><li>Controle de materiais e acabamentos</li><li>Saídas de emergência</li><li>Brigada de Incêndio</li><li>Iluminação de emergência</li><li>Alarme de incêndio e Detecção de Fumaça</li><li>Extintores</li><li>Hidrantes</li></ul> <p>Edificação em Estrutura Convencional</p> <p>Em caso de emergência: Ligue 193 - Corpo de Bombeiros Ligue 190 - Polícia Militar</p>	Realizar compra e instalação da placa de sinalização.
---	--	---	---	--

9

Galpão Av.  
Augusto Franco,  
2848  
Bairro Ponto  
Novo  
Aracaju / SE  
CEP 49097-670

ART e laudo de  
instalação ou  
manutenção dos  
sistemas  
preventivos  
conforme  
memorial de  
projeto Contra  
Incêndio e Pânico  
Anexo N IT  
01/2021



Contratar empresa para realização  
do laudo de instalação ou manutenção com  
fornecimento de ART conforme CREA Sergipe.

10	Galpão Av. Augusto Franco, 2848 Bairro Ponto Novo Aracaju / SE CEP 49097-670	Ausência de sistema de exaustão para a renovação e purificação do ar, combater o excesso de temperatura. vapor, umidade, mofo, fumaça e odores do ambiente de trabalho.	 	Realizar compra e instalação de sistema de exaustão para a renovação e purificação do ar conforme NBR 16401-1
----	--	---	--	---



Aracaju, 30 de março de  
2023

JOSUÉ LEITE CONCEIÇÃO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENG. DE SEGURANÇA DO  
TRABALHO  
CREA 0500033498 CRC 129/2019

SR. JOAQUIM ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA.  
ACOMPANHOU REALIZAÇÃO DA PERÍCIA

CPF 458.516.975-04